



Car Powertrain Technology

**Cambi meccanici, cambi a doppia frizione
e cambi automatici per autovetture**

Tabella dei lubrificanti TE-ML 11

Indice	Pagina
1. Cambi meccanici	2
2. Cambi a doppia frizione	3
3. Cambi automatici	4
4. Spiegazione di note a piè di pagina ed osservazioni	6
5. Raccomandazione di manutenzione ZF per cambi automatici	7
6. Classi di lubrificanti e prodotti commerciali benestariati	8

La tabella dei lubrificanti TE-ML 11, **edizione 01.04.2024** sostituisce tutte le edizioni precedenti. La rispettiva tabella dei lubrificanti aggiornata può essere richiesta ad ogni punto di appoggio e servizio assistenza ZF oppure consultata sul sito Internet www.aftermarket.zf.com/lubricants.

ZF Friedrichshafen AG
D-88038 Friedrichshafen
www.zf.com/contact

1. Cambi meccanici

Gruppi prodotto	Lubrificanti ammessi per cambio dell'olio
S5-31 S5-39	Secondo numero parte di ricambio del costruttore del veicolo: - Castrol BOT 338 (Numero di approvazione ZF ZF001053) => BMW Oil No. 2300 7533 513 => Castrol Transmax Manual B 75W
S6-37	Secondo numero parte di ricambio del costruttore del veicolo: - Esso Gear Oil 304 / BMW Oil No. 2300 1434 404 (Identificazione campana della frizione MTF-LT1) non più disponibile => sostituito con Castrol BOT 338 (Numero di approvazione ZF ZF001053) - Castrol BOT 338 (Numero di approvazione ZF ZF001053) => BMW Oil No. 2300 7533 513 (Identificazione campana della frizione MTF-LT2) => Castrol Transmax Manual B 75W - Castrol BOT 207 (Numero di approvazione ZF ZF001069) => BMW Oil No. 2300 7533 818 (Identificazione campana della frizione MTF-LT3) Attenzione: scambio conduce all'avaria del cambio
S6-35 S6-45 S6-50	Secondo numero parte di ricambio del costruttore del veicolo: - Fuchs Titan FFL-3 (Numero di approvazione ZF ZF004742) => ZF Oil No. 0671.090.534 (ZF LifeguardFluid 7.3 DCT / ZF Lifeguard eFluid 2), (Numero di approvazione ZF ZF004795) => BMW Oil No. 8322 2167 666 (MTF-LT-5) => Daimler Oil No. A 002 989 04 03 => JLR Oil No. GX73-M1R564-AA
S6-53	Secondo numero parte di ricambio del costruttore del veicolo: - Esso Gear Oil 304 / BMW Oil No. 2300 1434 404 (Identificazione campana della frizione MTF-LT1) non più disponibile => sostituito con Castrol BOT 338 (Numero di approvazione ZF ZF001053) - Castrol BOT 338 (Numero di approvazione ZF ZF001053) => BMW Oil No. 2300 7533 513 (Identificazione campana della frizione MTF-LT2) => VW Oil No. N 05279800 => Castrol Transmax Manual B 75W - Castrol BOT 207 (Numero di approvazione ZF ZF001069) => BMW Oil No. 2300 7533 818 (Identificazione campana della frizione MTF-LT3) Attenzione: scambio conduce all'avaria del cambio
6S530	Secondo numero parte di ricambio del costruttore del veicolo: - Castrol BOT 338 (Numero di approvazione ZF ZF001053) => Nissan Oil No. 32001 1BY0A => Castrol Transmax Manual B 75W
S7-45HL, S7-45HLA S7-47HL S7-55HL, S7-55HLA	Secondo numero parte di ricambio del costruttore del veicolo: - ExxonMobil Mobilube PTX 75W-90 (Numero di approvazione ZF ZF001808) => Porsche Oil No. 999.917.067.00 o => Porsche Oil No. 999.917.090.00 o - ExxonMobil Mobilube PTX FE 75W-80 (Numero di approvazione ZF ZF002243) => Porsche Oil No. N 052554 B0
S7-48HL S7-57HL, S7-57HLA	Secondo numero parte di ricambio del costruttore del veicolo: - ExxonMobil Mobilube PTX FE 75W-80 (Numero di approvazione ZF ZF002243) => Porsche Oil No. N 052554 B0

2. Cambi a doppia frizione

Gruppi prodotto	Lubrificanti ammessi per cambio dell'olio
7DT45HL, 7DT45HLA, 7DT45FL 7DT46HL, 7DT46HLA, 7DT46FL 7DT47HL 7DT48HL 7DT49HL 7DT50HL 7DT51HL 7DT55HL, 7DT55HLA, 7DT55FL 7DT70HLA 7DT71HLA 7DT72HLA 7DT78HL	Secondo numero parte di ricambio del costruttore del veicolo: 1. Gruppo frizione Fuchs Titan FFL-3 (Numero di approvazione ZF ZF004742) => ZF Oil No. 0671.090.534 (ZF LifeguardFluid 7.3 DCT / ZF Lifeguard eFluid 2), (Numero di approvazione ZF ZF004795) => Porsche Oil No. 999.917.080.00 2. Gruppo cambio ExxonMobil Mobilube PTX 75W-90 (Numero di approvazione ZF ZF001808) => Porsche Oil No. 999.917.067.00 o => Porsche Oil No. 999.917.090.00
7DT71HLA	Secondo numero parte di ricambio del costruttore del veicolo: 1. Gruppo frizione => Porsche Oil No. 999.917.080.01 2. Gruppo cambio ExxonMobil Mobilube PTX 75W-90 (Numero di approvazione ZF ZF001808) => Porsche Oil No. 999.917.067.00 o => Porsche Oil No. 999.917.090.00
7DT75, 7DT75A 7DT76, 7DT76A	Secondo numero parte di ricambio del costruttore del veicolo: Fuchs Titan FFL-3 (Numero di approvazione ZF ZF004742) => ZF Oil No. 0671.090.534 (ZF LifeguardFluid 7.3 DCT / ZF Lifeguard eFluid 2), (Numero di approvazione ZF ZF004795) => Porsche Oil No. 999.917.080.00
8DT80, 8DT80A, 8DT80APH 8DT90, 8DT90A, 8DT90APH	Secondo numero parte di ricambio del costruttore del veicolo: - Fuchs Titan FFL-8 (Numero di approvazione ZF ZF004743) => ZF Oil No. 0671.090.545 (ZF LifeguardFluid 8.2), (Numero di approvazione ZF ZF005968) => Porsche Oil No. 000.043.210.44 => Bentley Oil No. G 052524 B2
8DT55HL, 8DT55HLA 8DT80HLA	Secondo numero parte di ricambio del costruttore del veicolo: 1. Gruppo frizione Fuchs Titan FFL-8 (Numero di approvazione ZF ZF004743) => ZF Oil No. 0671.090.545 (ZF LifeguardFluid 8.2), (Numero di approvazione ZF ZF005968) => Porsche Oil No. 000.043.210.44 2. Gruppo cambio ExxonMobil Mobilube PTX FE 75W-80 (Numero di approvazione ZF ZF002243) => Porsche Oil No. N 052554 B0

3. Cambi automatici

Gruppi prodotto	Lubrificanti ammessi per cambio dell'olio
3HP22, 3HP22Q, 4HP14Q, 4HP18FL ⁽¹⁾ , 4HP18FLA ⁽²⁾ , 4HP18FLE ⁽¹⁾ , 4HP18Q, 4HP18QE, 4HP22, 4HP22EH, 4HP22HL ⁽³⁾ , 4HP24, 4HP24A ⁽²⁾	Automatic Transmission Fluid (ATF) secondo classe di lubrificanti 11A / 11B => Per prodotti commerciali validati vedi seguenti pagine o Automatic Transmission Fluids (ATF) olio base a base di olio minerale secondo la precedente specifica Dexron-II / Dexron-III di General Motors. => senza elenco
5HP18	Secondo la marcatura: - Cambio con targhetta di identificazione nera Automatic Transmission Fluid (ATF) secondo classe di lubrificanti 11B => Per prodotti commerciali validati vedi seguenti pagine - Cambio con targhetta di identificazione verde, oppure con etichetta adesiva verde sulla coppa dell'olio. ZF LifeguardFluid 5 (ZF No. S671 090 170), (Numero di approvazione ZF ZF001363) => BMW Oil No. 8322 9407807 Non sono ammessi ATF di cui alla classe di lubrificante 11B (con eccezione di ZF LifeguardFluid 5) Attenzione: scambio conduce all'avaria del cambio
5HP30	Secondo numero parte di ricambio del costruttore del veicolo: - Shell ATF LA-2634 / BMW Oil No. 8322 9407765 (marcatura della bocca di carico della coppa dell'olio) non più disponibile => sostituito con ZF LifeguardFluid 5 (Numero di approvazione ZF ZF001363) - ZF LifeguardFluid 5 (ZF No. S671 090 170), (Numero di approvazione ZF ZF001363) => BMW Oil No. 8322 9407807 (marcatura della bocca di carico della coppa dell'olio) => Rolls Royce Oil No. PL 31493PA
4HP20, 5HP19, 5HP19FL ⁽¹⁾ , 5HP19FLA ⁽²⁾ , 5HP19HL ⁽¹⁾ , 5HP19HLA ⁽²⁾ , 5HP24, 5HP24A ⁽²⁾	Secondo numero parte di ricambio del costruttore del veicolo: ZF LifeguardFluid 5 (ZF No. S671 090 170), (Numero di approvazione ZF ZF001363) => Audi / VW Oil No. G 052162 A1 / A2 / A6 => BMW Oil No. 8322 9407807 => Citroen Oil No. Z 000169756 => Jaguar Oil No. JLM 20238 => Mercedes Benz Oil No. A 0019892203 => Peugeot Oil No. Z 000169756 => Porsche Oil No. 999.917.547.00
6HP19, 6HP19A ⁽²⁾ - Dipendente della distinta base 6HP19X - non valido per Audi Q7, 6HP21, 6HP21X, 6HP26, 6HP26X, 6HP26A61 - non valido per autovetture dotate di un motore Audi W12 ⁽²⁾ , 6HP28, 6HP28X, 6HP28A61, 6HP32, 6HP32A ⁽²⁾ , 6HP32X	Secondo numero parte di ricambio del costruttore del veicolo: ZF LifeguardFluid 6 (ZF No. S671 090 255), (Numero di approvazione ZF ZF001169) => AML Oil No. 4G4319A509/AA/S => Audi / VW Oil No. G 055005 A1 / A2 / A6 => Bentley Oil No. PY112995PA => BMW Oil No. 8322 0142516 => Hyundai Oil No. 040000C90SG => Jaguar Oil No. Jaguar Fluid 8432 => Land Rover Oil No. TYK500050 => Maserati Oil No. 231603

Gruppi prodotto (Segue)	Lubrificanti ammessi per cambio dell'olio
6HP19A ⁽²⁾ - Dipendente della distinta base 6HP19X – valido per Audi Q7, 6HP26A61 - valido per autovetture dotate di un motore Audi W12-Motor ⁽²⁾ 6HP28AF ⁽²⁾ 8HP45, 8HP45X, 8HP45HIS, 8HP45XHIS 8HP50, 8HP50HIS, 8HP50X, 8HP50XHIS; 8HP51HIS, 8HP51X, 8HP55A ⁽²⁾ , 8HP55AHIS ⁽²⁾ , 8HP55FL, 8HP55FLHIS, 8P55AH ⁽²⁾ , 8P55FLH, 8HP65A ⁽⁴⁾ , 8HP65AX ⁽⁵⁾ , 8HP66APH, 8HP70, 8HP70H, 8HP70HIS, 8HP70T, 8HP70THIS, 8HP70XHIS, 8HP70L, 8HP70X, 8HP75, 8HP75HIS, 8HP75X, 8HP75XHIS, 8HP76, 8HP76X, 8HP76XHIS, 8HP90, 8HP90A ⁽²⁾ , 8HP90AHIS ⁽²⁾ , 8HP90A74 ⁽²⁾ , 8HP95, 8HP95A ⁽⁶⁾ , 8HP95AX ⁽⁵⁾ , 8HP95X, 8HP95AXPH, 8HP95THIS	Secondo numero parte di ricambio del costruttore del veicolo: ZF LifeguardFluid 8 (ZF No. S671 090 312), (Numero di approvazione ZF ZF000020) => Audi / VW Oil No. G 060162 A1 / A2 / A6 ATF => BMW ATF 3+, Oil No. 83 22 2 289 720 => Jaguar Oil No. 02JDE 26444 => Land Rover Oil No. LR023288 => Chrysler Oil No. 68157995AA => Petronas Tutela Transmission AS8 => Iveco Oil No. 5000 42 124 => Aston Martin Oil No. FD33-19A509-AA => Bentley Oil No. JNV 862 564 D => Porsche Oil No. 000 043 210 54
8HP65APH, 8HP65AXPH, 8P65FLPH, 8P70H, 8P70XH, 8P75PH, 8P75XPH, 9HP48QXR, 9HP48QXO, 9HP48QX, 9HP48Q, 9HP48QL, 9HP50, 9HP50Q, 9HP50QX	Secondo numero parte di ricambio del costruttore del veicolo: ZF LifeguardFluid 9 (ZF No. AA01.500.001), (Numero di approvazione ZF ZF005946) ZF Lifeguard Hybrid 1 (ZF No. AA02.836.455), (Numero di approvazione ZF ZF008352) => BMW ATF 3+, Oil No. 83 22 2 289 720 => Honda ATF-Type 3.1.: 08263-999-01HE (EU), 08200-9017 (USA) => Jaguar Oil No. 02JDE 26444 ⁽⁷⁾ => Land Rover Oil No. LR023288 ⁽⁷⁾ => Mercedes Benz MB 236.82 ATF A 000 989 65 05 => Stellantis Oil No. 68218925AB
8HP60MH, 8HP60XMH, 8HP80MH, 8HP80XMH, 8P80PH, 8P80XPH, 8P100XPH	Secondo numero parte di ricambio del costruttore del veicolo: ZF Lifeguard Hybrid 2 (ZF No. 0671.090.548), (Numero di approvazione ZF ZF008240) => BMW ATF 8, Oil No. 83 22 5 A28 F03 => Land Rover Oil No. LR181789

4. Spiegazione di note a piè di pagina ed osservazioni

Note a piè di pagina

- (1) Riempimento differenziale con lubrificante Castrol SAF-AG4
=> Audi / VW Oil No. N 052145000, Porsche Oil No. 999.917.545.00.
- (2) Circuito olio separato differenziale avantreno/differenziale retrotreno:
- Riempimento differenziale avantreno con lubrificante Castrol SAF-AG4
=> Audi / VW Oil No. N 052145000, Porsche Oil No. 999.917.545.00
- Riempimento differenziale retrotreno con lubrificante Castrol SAF-AG4 + 4% Sturaco FM 1992 KS
=> Audi / VW Oil No. G 055145 A2
Circuito olio comune differenziale avantreno / differenziale retrotreno:
- Riempimento con lubrificante Castrol SAF-AG4 + 4% Sturaco FM 1992 KS
=> Audi / VW Oil No. G 055145 A2
- (3) Riempimento differenziale con lubrificante API GL-5, MIL-L-2105D, MIL-PRF-2105E, SAE J 3260, classe di viscosità SAE 75W-90 o SAE 90.
- (4) 8HP65A edizione aprile 2017

Applicazione	differenziale dell'assale anteriore	differenziale centrale dell'assale posteriore
Q5 B9 (A4/A5) TDI 260kW C8 (A6/A7) TDI D5 (A8) R4 + V6 Q8 R4 + V6 TDI Touareg R4 + V6 TDI	Castrol BOT851L (Numero di approvazione ZF ZF002036) Audi / VW / Porsche Oil No. N.052.190.D0, G.065.190.A2	Castrol SAF-AG4 + 4% Sturaco FM1992 KS
B9 (A4/A5) tranne TDI 260kW C8 (A6/A7) TFSI D5 (A8) V8 Q7 Q8 V6 TFSI Touareg V6 TFSI	Castrol SAF-AG4 (Numero di approvazione ZF ZF001055) Audi / VW Oil No. N.052.145.00, G.052.145.A2	Audi / VW Oil No. N.052.145.Z0, G.055.145.S2

- (5) Riempimento del differenziale dell'assale anteriore e del ripartitore di coppia per trazione integrale con olio per il cambio Castrol BOT851L
=> Audi / VW / Porsche Oil No. N.052.190.D0, G.065.190.A2
- (6) Riempimento del differenziale dell'assale anteriore e del differenziale centrale dell'assale posteriore con olio per il cambio Castrol SAF-AG4 + 4% Sturaco FM1992 KS
=> Audi / VW Oil No. N.052.145.Z0, G.055.145.S2
- (7) Valido solo per il servizio e le trasmissioni rigenerate ZF.

Osservazioni

Additivi di qualsiasi tipo che vengono aggiunti all'olio **posteriormente** fanno modificare l'olio in un modo da non prevedere e per questo non sono ammissibili. ZF non assume alcuna responsabilità di tutti i danni derivanti dall'uso di tali additivi.

5. Raccomandazione di manutenzione ZF per cambi automatici

Cambi automatici a 3 e 4 marce:

Riempire i cambi automatici ZF a 3 o 4 marce con gli oli ATF benestariati secondo la lista dei lubrificanti ZF TE-ML 11, classe di lubrificante 11A / 11B oppure, generalmente, con oli ATF minerali secondo la specifica General Motors Dexron II o Dexron III. Rispettare gli intervalli di sostituzione dell'olio prescritti dal costruttore del veicolo.

Cambi automatici a 5, 6, 8 o 9 marce e cambio automatico 4HP20:

I cambi automatici a 5, 6, 8 e 9 marce ZF e il cambio automatico 4HP20 di ZF sono riempiti rispettivamente con oli ATF semisintetici sviluppati specialmente per questi tipi di applicazione e non richiedenti manutenzione. Tuttavia, a causa della molteplicità di fattori che influenzano la vita utile del cambio a seconda dell'utilizzo, ZF raccomanda di cambiare l'olio dopo 150.000 km. In caso di utilizzo a temperature elevate e in presenza di sollecitazioni, o qualora non si abbiano informazioni sul precedente utilizzo del veicolo, può essere utile cambiare l'olio anche con maggiore frequenza.

Effettuare la sostituzione dell'olio, utilizzando soltanto il rispettivo lubrificante ATF benestariato e attenendosi alle rispettive prescrizioni. Eccezione: cambi automatici ZF 5HP18. A seconda della configurazione, questi cambi devono essere riempiti in modo diverso.

I rispettivi oli ATF benestariati sono riportati nella lista dei lubrificanti ZF TE-ML 11. Osservare al riguardo anche le specifiche tecniche del costruttore del veicolo.

6. Classi di lubrificanti e prodotti commerciali benestariati

Classe di lubrificanti 11A

Automatic Transmission Fluid (ATF)

Produttore (11A)

ALEXANDRIA MINERAL OILS COMPANY, ALEXANDRIA/EG
 CASTROL LTD, LONDON/GB
 CHEVRON LUBRICANTS, SAN RAMON, CA/US
 ELLIS ENTERPRISES EAST D.O.O. KRUSEVAC, KRUŠEVAC/RS
 ELLIS ENTERPRISES EAST D.O.O. KRUSEVAC, KRUŠEVAC/RS
 ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A., ROME/IT
 EXXONMOBIL CORPORATION, HOUSTON, TX/US
 EXXONMOBIL CORPORATION, HOUSTON, TX/US
 INA MAZIVA LTD., ZAGREB/HR
 KOCAK PETROL URUNLERI SAN.VE TIC.LTD.STI, KOCAELI/TR
 KUWAIT PETROLEUM INTERNATIONAL LUBRICANT, ANTWERP/NL
 LIEBHERR HYDRAULIKBAGGER GMBH, KIRCHDORF/DE
 LIQUI MOLY GMBH, ULM/DE
 MEGUIN GMBH & CO. KG, SAARLOUIS/DE
 MOTUL SA, AUBERVILLIERS/FR
 ORLEN OIL SP. Z O.O., KRAKOW/PL
 PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL SDN BH, KUALA LUMPUR/MY
 PRISTA OIL HOLDING EAD, RUSE/BG
 SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMP. LTD, LONDON/GB
 UNIL OPAL, SAUMUR/FR
 UNITED OIL COMPANY PTE LTD, SINGAPORE/SG

Denominazione prodotto (11A)

AMOC POWER
 CASTROL TRANSMAX ATF DX II MULTIVEHICLE
 TEXAMATIC 4291
 ATF DII
 VALVOLINE HEAVY DUTY ATF D-II
 ENI ROTRA ATF II D
 MOBIL ATF 220
 MOBIL ATF 220
 INA ATF SUPER
 SPEEDOL ATF DEXRON II
 Q8 AUTO Z3D
 LIEBHERR HYDRAULIC-GEAR ATF
 LIQUI MOLY ATF DEXRON IID
 MEGOL HYDRAULIKOEL ATF DEXRON II D
 MOTUL DEXRON II D
 HIPOL ATF II D
 TUTELA TRANSMISSION STARFLUID HD-ED
 PRISTA ATF
 SHELL SPIRAX S2 ATF AX
 MATIC D
 UNITED ATF MV 88

Numero di approvazione ZF

ZF001702
 ZF003358
 ZF001574
 ZF001187
 ZF008188
 ZF007174
 ZF000033
 ZF006029
 ZF000248
 ZF000979
 ZF003726
 ZF002119
 ZF002052
 ZF001992
 ZF001104
 ZF000081
 ZF000992
 ZF000355
 ZF005982
 ZF001071
 ZF010099

Classe di lubrificanti 11B

Automatic Transmission Fluid (ATF)

Produttore (11B)

CASTROL LTD, LONDON/GB
EXXONMOBIL CORPORATION, HOUSTON, TX/US
EXXONMOBIL CORPORATION, HOUSTON, TX/US
FUCHS PETROLUB SE, MANNHEIM/DE
KUWAIT PETROLEUM INTERNATIONAL LUBRICANT, ANTWERP/NL
ZF FRIEDRICHSHAFEN AG, FRIEDRICHSHAFEN/DE

Denominazione prodotto (11B)

CASTROL TRANSMAX ATF Z
MOBIL ATF D 21065
MOBIL ATF LT 71141
FUCHS TITAN ATF 1
Q8 AUTO 15
ZF LIFEGUARDFLUID 5

**Numero di
approvazione ZF**

ZF002158
ZF000038
ZF000044
ZF003602
ZF002269
ZF001363